

Płock, 19.12. 2018

Zakład Usług Hydrotechnicznych

09-402 Płock ul. Piękna 4 B

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym

ul. Jana Pawła II 10


09-550 Szczawin Kościelny

INFORMACJA

Od dnia 20.12.2018 moja firma podejmie czynności mające na celu likwidację występujących mikroorganizmów na SUW Szczawin Kościelny i SUW Suserz według następującego harmonogramu dla każdej stacji:

1. Dezynfekcja studni głębinowych
2. Dezynfekcja zbiorników filtracyjnych odżelaziaczy - odmanganiaczy
3. Dezynfekcja rurociągów i armatury
4. Dezynfekcja zbiorników hydroforowych
5. Dezynfekcja zbiorników retencyjnych
6. Pobranie prób na ogólną liczbę mikroorganizmów przekazanie do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie wykonywane przez moją firmę prace odbywać się będą z zastosowaniem środka podchloryn sodowy R-R EXTRA rozcieńczony w odpowiednich proporcjach. W trakcie wykonywania prac każda stacja zostanie całkowicie wyłączona z eksploatacji, zasilanie wodociągu będzie odbywać się z innego ujęcia . Po wykonaniu dezynfekcji wszystkie zbiorniki i rurociągi na SUW zostaną dokładnie wypłukane. W trakcie realizacji prac mogą występować czasowe spadki ciśnienia wody na sieciach wodociągowych.


ZAKŁAD USŁUG HYDROTECHNICZNYCH
09-402 Płock ul. Piękna 4B
Regon 611020645+1 000 207 000